

Sahabat TMAX,

Terimakasih telah menjadikan TMAX sebagai pilihan berkendara anda.

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, sebagai produsen dan distributor sepeda motor Yamaha di Indonesia mempunyai misi untuk terus memberikan produk terbaik dan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan.

Pada proses evaluasi produk yang dilakukan secara berkala, Yamaha menemukan bahwa diperlukan adanya suatu pemeriksaan lanjutan pada komponen **Front Stop Switch (BC3-83980-00)** berkaitan dengan fungsi *cruise control* dan sinyal lampu rem.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas produk, Yamaha akan melaksanakan penggantian komponen **Front Stop Switch (BC3-83980-00)** tanpa dikenakan biaya, untuk unit TMAX dengan nomor rangka sebagai berikut:

Model	No Rangka	Komponen
T-Max	JYASJ1450J0013801 - JYASJ1450J0016880	<i>Front Stop Switch</i>

Program ini akan dilaksanakan serentak diseluruh dealer CBU Shop, Sentral Yamaha, dan Flagship Shop Yamaha mulai tanggal 4 Januari 2021.

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, sahabat TMAX dapat menghubungi Yamaha Call Centre di nomor 021-24575555 atau klik www.yamaha-motor.co.id atau bisa menghubungi dealer CBU-Shop terdekat di kota anda.

Jakarta, Januari 2021

Direksi
PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing