

Sahabat TMAX,

Terimakasih telah menjadikan TMAX sebagai pilihan berkendara anda

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, sebagai produsen dan distributor sepeda motor Yamaha di Indonesia mempunyai misi untuk terus memberikan produk terbaik dan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan.

Pada proses evaluasi produk yang dilakukan secara berkala, Yamaha menemukan bahwa diperlukan adanya suatu pemeriksaan lanjutan pada komponen **Belt** (berkenaan dengan transmisi energi) dan juga **ECU** (berkenaan dengan fungsi kontrol).

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas produknya, Yamaha akan melaksanakan penggantian komponen **Belt** dan re-programming **ECU** secara cuma-cuma untuk unit T-Max dengan nomor rangka sebagai berikut:

Model	No Rangka	Komponen
T-Max	JYASJ1450J0013801 - JYASJ1450J0016880	<i>Replace Belt & Re-programming ECU</i>

Program ini akan dilaksanakan serentak diseluruh dealer CBU Shop, Sentral Yamaha, dan Flagship Shop Yamaha mulai tanggal 18 Februari 2019

Untuk keterangan dan informasi lebih lanjut, sahabat TMAX dapat menghubungi Yamaha Call Centre di nomor 021-4618000 atau klik www.yamaha-motor.co.id atau bisa menghubungi dealer CBU-Shop terdekat di kota anda.


Jakarta, Februari 2019

Direksi

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

Informasi Masalah

1. Belt (BC3-46241-01)




Deskripsi

Belt tidak cukup kuat untuk menahan beban pada saat motor digunakan sehingga berpotensi putus

Perbaikan: Peningkatan ketahanan wire belt dan juga menambah jumlah lilitan pada core

2. ECU (BC3-8591A-01)



Deskripsi

Campuran udara-bahan bakar yang terlalu miskin membuat engine mati pada saat *idling* atau digunakan pada rpm rendah.

Perbaikan: Perubahan setting melalui Re-programming